

AT-10 Tacómetro con y sin contacto



Mediciones rápidas y precisas de velocidad RPM y de superficie. Amplio rango de medición y alta resolución, puntero laser incorporado.

## **Especificaciones:**

| •                            |                        |
|------------------------------|------------------------|
|                              | AT-10                  |
| Rango de prueba contacto     | 2 a 20,000 RPM         |
| Rango de prueba sin contacto | 2 a 200,000 RPM        |
| Tot test                     | 1 to 200,000 RPM       |
| Exactitud                    | ±(0.05% + 1digit)      |
| Resolución                   | 0.001RPM to 1RPM       |
| Tempo de muestreo            | 0.5 sec.(over 120 RPM) |
| Batería                      | 9V                     |

## **Accesorios:**

Batería de 9V y estuche.