

DT-901 Fasímetro



El Indicador de rotación de Fase es un instrumento de mano, diseñado para descubrir el campo rotatorio de sistemas trifásicos.

Características:

- Indicación de 3 Fases
- Indicación de rotación de fase
- Pantalla LCD
- No requiere batería

Especificaciones:

Tensión nominal	40V a 690V AC
Rango de frecuencia	15 a 400Hz
Recolección corriente	1 mA
Corriente de prueba nominal (por fase)	1 mA
Fuente de alimentación	Desde la unidad bajo prueba
Seguridad eléctrica	IEC61010/EN61010; IEC61557-7/EN61557-7
Nivel de protección	CAT III 600V
Tipo de protección	IP40
Temperatura de operación	0 ° C a 40 ° C
Tamaño (H * W * D)	128mm x 68mm x 30mm
Peso	185g

Accesorios:

Funda de transporte, cables de medición.